



## **МЕГЕОН-21200 измеритель освещенности (люксметр) портативный**



Цифровой люксметр МЕГЕОН-21200 предназначен для измерения освещенности и температуры окружающей среды.

**Заказать**

[sales@td-avtomatika.ru](mailto:sales@td-avtomatika.ru)

### **Особенности:**

- 4 диапазона: 0...199,9 лк; 200...1999,9 лк; 2000...19999,9 лк; 20 000...200 000 лк.
- Выбор единиц измерения освещенности (LUX или FC) и температуры (°C или °F).
- Поворотный сенсор (270°).
- Max/min, Δ-измерения, сумма, среднее.
- Ручное (до 60 значений) или автоматическое (до 1900 значений) сохранение данных.
- Автоматическая калибровка нуля.
- Измерение температуры окружающей среды.
- ЖК-дисплей с подсветкой.
- Настраиваемое автоотключение.
- Подключение к ПК через USB.
- ПО для ПК в комплекте (для Windows XP и более новых версий).

### **Технические характеристики**

<b>Параметры</b>	<b>Значения</b>
Диапазон измерения	0...200 000 лк
Погрешность	±3% - до 10 000 лк ±4% - более 10 000 лк
Тип сенсора освещенности	Кремниевый диод
Диапазон измерения температуры	0°C ...+40°C
Погрешность	±1°C
Тип сенсора температуры	NTC-термистор
Частота обновления ЖК-дисплея	2 раза в сек.
Питание	2 батареи =1,5 В типа AAA
Срок непрерывной работы	10 часов
Условия эксплуатации	0°C ...+40°C, 10...90%ОВ
Условия хранения	-20°C...+50°C, 10...90%ОВ
Габаритные размеры, без упаковки	151x55x30 мм
Габаритные размеры, с упаковкой	212x151x57 мм
Вес без упаковки	122 г
Вес у паковкой	202 г

### **Комплект поставки:**

- Люксметр МЕГЕОН-21200 - 1 шт.
- Батарея =1,5 В типа AAA - 2 шт.
- Кабель для соединения с ПК - 1 шт.
- Диск с ПО - 1 шт.
- Кейс для транспортировки - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.