

E1849 преобразователь измерительный активной и реактивной мощности



E1849 предназначены для линейного преобразования активной и реактивной мощности трехфазных трехпроводных цепей переменного тока в унифицированные выходные сигналы постоянного тока. Могут применяться в системах автоматического управления объектов электроэнергетики и различных отраслей промышленности, а также для контроля текущих значений активной и реактивной мощности.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Технические характеристики

Тип	Выходной сигнал, мА	Входные параметры		Мощность, потребляемая от измерительной цепи, ВА	Мощность, потребляемая от цепи питания, ВА	Класс точности
		Напряжение, В	Ток, А			
E1849A2	0...5	0..456	0...0,5 0...1 0...2,5 0...5	0,6 по AC, AB, CB; 0,2 по каждой последовательной	не более 4	0,5
E1849AP2	0...2,5...5					
E1849B2	4...20					
E1849BP2	4...12...20					
E1849C2	0...20					
E1849CP2	0...10...20					
E1849EP2	-5...0...5					

Характеристики	Значения
Габаритные размеры	120x80x120 мм
Масса не более	0,9 кг
Питание	переменное напряжение 187-242 В с частотой 50 Гц
Время установления выходного сигнала при скачкообразном изменении входного сигнала от нулевого значения до любого значения рабочего диапазона	не более 0,5 с
Время установления рабочего режима	не более 15 мин
Средняя наработка на отказ	не менее 95 000 ч
Средний срок службы	не менее 15 лет

Структура обозначения

E1849	A	2	0...0,5
Тип преобразователя	Выходной сигнал, мА: A: 0...5 AP: 0...2,5...5 B: 4...20 BP: 4...12...20 C: 0...20 CP: 0...10...20 EP: -5...0...5		
		Питание преобразователя: 2: ~220 В (+10%-15%)	Входной сигнал, А: 0...0,5 0...1 0...2,5 0...5



Нумерация и обозначение контактов E849

