




МОДИФИКАЦИЯ СИГНАЛИЗАТОРА LC2-1(ПЕСОК) ДЛЯ ГЛУБОКИХ РЕЗЕРВУАРОВ (ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПАСПОРТУ)



ЗАКАЗАТЬ: LC2-1 сигнализатор уровня песка






После правильного подключения и подачи питания на прибор, сигнализатор будет реагировать на попадание любого плотного предмета, между крайними точками подковы. Через 6 секунд после обрыва луча, срабатывает аварийная световая и звуковая сигнализация на сигнализаторе уровня.


В комплект поставки входит:

| № | Наименование | Вид |
|---|--|-----|
| 1 | Первичный преобразователь (оптическая подкова) с цанговым подключением к медной трубке | |

ЗАКАЗАТЬ: LC2-1 сигнализатор уровня песка

ЗАКАЗАТЬ: LC2-1 сигнализатор уровня песка

| | | |
|---|---|--|
| 2 | <p>Вторичный преобразователь (оптический преобразователь) в коробке, с 2 мя цанговыми подключениями к медным трубкам (сверху и снизу)</p> |  |
| 3 | <p>Коммутационная коробка (без клемм), с одним цанговым подключением к медной трубке (снизу) и одним выходом кабельного сальникового уплотнения (сверху)</p> |  |
| 4 | <p>Кремнеорганический электротехнический гель (заполнитель) с мешалкой</p> <p>для подготовки к работе необходимо: содержимое банки 2 перелить в банку 1 и перемешать деревянной палочкой, затем залить в коробку с оптическим преобразователем до полного погружения преобразователя</p> |  |
| 5 | <p>Нож для обрезки оптики, паспорт.</p> | |



КЛЕММА НА 6 ПРОВОДОВ (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)

Последовательность сборки

Для сборки изделия необходимо закупить медную трубку внешним диаметром 12 мм, длина трубки определяется проектной глубиной установки датчика.

Медной трубкой соединяется первичный преобразователь (подкова) и вторичный преобразователь (оптический преобразователь), а также вторичный преобразователь (оптический преобразователь) и коммутационная коробка. Все необходимые элементы для сборки включены в комплект поставки. Соединение цанговое, разборное.

После сборки всех элементов датчика, необходимо подключить все провода, начиная с оптического. Для подключения оптического провода, необходимо обрезать его по длине, но не оставлять очень коротким, чтобы провод не был «в натяг». Электрические провода необходимо подключить, в соответствии со схемой, представленной выше.

После сборки и подключения, необходимо залить кремнеорганический электротехнический гель в коробку с оптическим преобразователем, для чего необходимо взять гель из комплекта поставки, смешать его в соответствии с инструкцией и залить таким образом, чтобы все электрические элементы коробки и провода были погружены в гель. После чего можно закрыть крышку коробки с преобразователем и закрутить её.

ВНИМАНИЕ! При необходимости разборки или переподключения прибора, электротехнический гель очень легко удаляется из коробки, не оставляя следов.

В коммутационную коробку необходимо завести кабель от сигнализатора уровня и выполнить правильное подключение, в соответствии со схемой, представленной выше.

Медная трубка не входит в комплект поставки и покупается Заказчиком самостоятельно..

ЗАКАЗАТЬ: LC2-1 сигнализатор уровня песка