

ВКМ-Х весы крановые с ПДУ



Весы крановые ВКМ-Х с ПДУ предназначены для измерений массы грузов при статическом взвешивании.

Весы состоят из корпуса со встроенным датчиком, грузоприемного устройства, состоящего из элементов верхнего и нижнего подвесов, АЦП, индикатора, клавиатуры и дополнительного пульта ПДУ-3. Верхний элемент подвеса выполнен в виде серьги или траверсы с 0-образным кольцом, нижний элемент подвеса - в виде крюка или траверсы.

ЗАКАЗАТЬ

Функции

Весы имеют следующие основные функции:

- Определение массы взвешиваемого товара.
- Выборка массы тары.
- Учет тары.
- Визуальная сигнализация о нарушениях в работе весов.
- Визуальная сигнализация о разрядке встроенного аккумулятора.

Технические характеристики

| Параметры | Значения |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Дисплей | LED (светодиодный) и выносной дисплей |
| Питание | от аккумулятора + зарядное устройство |
| Диапазон рабочих температур | -10/+40 °С |
| Особый диапазон рабочих температур | -30/+55 °С (индекс М) |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Вращение крюка | Нет |
| Пульт ДУ | Есть |
| Дополнительные функции | Суммирование массы |

Варианты исполнения

| Модель | Дисплей | НПВ, кг | d, кг |
|---------------|---------|---------|-------|
| ВКМ-Х-3000-Д | LED | 3000 | 1 |
| ВКМ-Х-5000-Д | LED | 5000 | 2 |
| ВКМ-Х-10000-Д | LED | 10000 | 5 |

Комплект поставки:

- Весы крановые ВКМ-Х.
- Пульт управления ПДУ-1.
- Пульт управления ПДУ-3.
- Зарядное устройство.
- Руководство по эксплуатации.