

[ЗАКАЗАТЬ: ПИ-300М лебедки](#)

ЛЕБЕДКА ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ

ПИ-300М

ПАСПОРТ

С 2009 г.

Настоящий паспорт, совмещенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, предназначен для изучения технических данных, правильной эксплуатации и обслуживания лебедки гидрологическая ПИ-300М (далее - лебедка).

2 НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 Лебедка является вспомогательным оборудованием для производства гидрометрических работ, связанных с погружением на заданную глубину гидрологических приборов.

Лебедка снабжена стальным канатом с токопроводящей жилой, обеспечивающим организацию двухпроводной электрической связи с погружаемым прибором. Наличие у лебедки счетчика оборотов позволяет определять длину вытравленного каната.

2.2 Лебедка предназначена для эксплуатации на весельных лодках, катерах и люлечных перевозках.

2.3 Вид климатического исполнения лебедки УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150-69, но при нижнем значении температуры окружающего воздуха минус 20° С.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3.1 Максимальная грузоподъемность лебедки, кГ 30.
 3.2 Длина стального каната, м
 3.3 Усилие на рукоятке лебедки при подъеме груза массой 30 кг, кГ не более 13.
 3.4 Цена деления счетчика вытравленного каната, см 1.
 3.5 Расхождение между показаниями счетчика и длиной вытравленного каната Δ в сантиметрах не превышает значений, вычисленных по формуле:

$$\Delta = 1+0,002L,$$

где L - длина вытравленного каната, см.

- 3.6 Габаритные размеры выюшки со стойками, мм 560*475*235.
 3.7 Длина стрелы, мм 1474.
 3.8 Масса лебедки, кг 25.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплектность поставки, перечень составных частей лебедки и их количество приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
ПР-24М.010	Выюшка с канатом, блоком, счетчиком и карabinом	1	Комплект
ПР-24М.120	Стойка	2	
ПР-24М.130,	Стрела	1	две секции
ПР-24М.170	Опора стрелы	1	
ПР-24М.170-01	Опора стрелы	1	
ПР-24М.200	Обойма	1	
	Болт М 12x20	8	
	Ключ гаечный 17x13	1	Инструмент
	Ключ гаечный 17x19	1	Инструмент
	Отвертка 6x1 мм	1	Инструмент
	Болт сантехнический 8x60	9	
ПР-24М.000.ПС	Паспорт	1	

5.1 Лебедка (рисунок 5.1) состоит из выюшки 1, двух стоек 3 и стрелы 4. К выюшке крепится блок 2, на ось которого устанавливается Указатель Длины троса (УДТ). Стойки являются неподвижной основой выюшки и крепятся к ней болтами 7. На выюшке намотан стальной канат. Заправку каната смотри на рисунке 5.1. На конце каната закреплен карабин 8, к серье 9 которого подвешиваются гидрологические приборы. Стрела устанавливается по месту с помощью двух опор 5, 6 и обоймы 10.




Рис 5.1.

5.2 Конструкция выюшки лебедки представлена на рисунке 5.2. Корпус 1 выюшки образуют щеки, приваренные к уголкам и стянутые шпильками. В щеках закреплены латунные подшипники, в которых вращается ось барабана. Смазка подшипников производится через масленки закрытые винтами. На ось насажен барабан 2. Укладка каната осуществляется при помощи прижатого пружинами к барабану прижимного валика и скользящего по шпильке ролика, через который перекинут свободный конец каната.

Другой конец каната пропущен в отверстия на барабане и закреплен на его торце скобой. Из под стальной оболочки каната выпущен токоведущий провод, оголенный конец которого соединен с коллектором токосъемного устройства сигнальной цепи лебедки.

Токосъемное устройство состоит из коллектора и скользящего по нему пластинчатого пружинного контакта, закрепленного на левой щеке выюшки сигнальной клеммой. Коллектор и клемма изолированы от корпуса выюшки пластиковыми шайбами. Рядом с сигнальной клеммой расположена клемма электрически соединенная с корпусом выюшки.

Вращение барабана осуществляется при помощи рукоятки 3, насаженной на конец оси барабана.

При прекращении вращения барабана груз удерживается храповым механизмом, состоящем из храпового колеса рукоятки 4 и зацепленной с ним собачки 5. Собачка может выводиться из зацепления с храповым колесом переводом (откидыванием) ее до упора в крайнее левое положение.

ЗАКАЗАТЬ: ПИ-300М лебедки

При откинутой собачке торможение барабана производится рукояткой ручного тормоза 6 которая натягивает намотанный на барабан тормозной тросик. Свободный ход рукоятки регулируется изменением длины тросика с помощью гайки.

Длина вытравленного троса определяется по Указателю длины троса (УДТ) 7, установленного на ось блока 8. Цена единицы младшего разряда счетчика – один сантиметр вытравленного каната. Сброс на ноль показаний счетчика производится нажатием на кнопку СБРОС.

5.3 Стрела лебедки (см. рисунок 5.1) выполнена разборной и состоит из двух секций, соединяемых между собой винтами с конусообразной головкой, входящих в комплект стрелы. Для предохранения от самопроизвольного сбрасывания каната с роликов стрелы имеется откидывающаяся скоба. Ее положение фиксируется барашком




Рисунок 5.2

6 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. К обслуживанию лебедки допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при использовании грузоподъемных устройств на водоемах и водотоках.

6.2. Перед началом работы необходимо убедиться в надежности крепления лебедки и ее выносных частей.

6.3. При вытравливании каната на барабане должно оставаться не менее двух витков каната.

6.4. При наматывании каната на барабан необходимо очищать его от водорослей и других загрязнений.

6.5. Стальную оплетку каната необходимо периодически проверять на целостность отдельных жил. При наличии обрывов в оплете канат подлежит замене.

6.6. Опускаемый груз следует крепить только к серьеze карабина с использованием карабинов и скоб, предусмотренных комплектацией гидрологических приборов.

6.7 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- 1) подвешивать на канате груз, массой более 30 кг;
- 2) направлять канат при намотке на барабан рукой;
- 3) наматывать и сматывать канат без груза или натяжения, что может привести к запутыванию витков каната;
- 4) сбрасывать груз при откинутой собачке храпового механизма без торможения со скоростью свободного падения. Скорость опускания груза не должна превышать 0,6 м/с.

7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 7.1. Удалить предохранительную смазку с лебедки чистым бензином (на пример Б-70, Б-80).
- 7.2. Произвести монтаж лебедки в следующем порядке.
 - 7.2.1. Соединить вышку со стойками болтами из комплекта ЗиП.
 - 7.2.2. Собрать стрелу с опорами согласно рисунку 5.1.
 - 7.2.3. Установить лебедку на средство передвижения с помощью болтов, гаек и шайб из комплекта лебедки согласно рисунку 5.1. Стрела должна устанавливаться так, чтобы ее осевая линия была перпендикулярна оси барабана вышки и примерно совпадала с его серединой. Рукоятка вышки не должна при вращении задевать конструкций средства передвижения и создавать неудобства работе наблюдателя.

Способы установки могут быть достаточно разнообразны. Можно крепить части лебедки непосредственно к конструкциям средства передвижения. Возможно крепление лебедки к настилу из толстых досок, с последующим их закреплением на средство передвижения с помощью болтов, скоб, подклиниенных петлей троса (или цепи) и т.д.

- 7.2.4. Заправить канат согласно рисунку 5.1. Для этого необходимо отпустить барашек, фиксирующий предохранительную скобу, откинуть ее вверх, перебросить через ролик канат и установить скобу на место.

8 ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 8.1. Подъем груза, подвешенного на лебедке, производить при зацеплении храпового механизма вышки.

Опускание груза производить при откинутой собачке храпового механизма и регулировать скорость опускания с помощью рукоятки вышки или рукоятки ручного тормоза.

Каждую остановку груза фиксировать храповым механизмом вышки.

- 8.2. Подвесить на серьгу карабина (см. рис. 5.1) спускаемый гидрологический прибор. Подключить сигнальный контакт прибора к токопроводящей жиле каната лебедки. При необходимости изолировать место контакта.

8.3. Подключить к клеммам вышки регистрирующий блок прибора. При этом необходимо помнить, что не изолированная клемма электрически соединена через оплетку каната с корпусом прибора.

8.4. Опустить прибор до поверхности воды.

8.5. Сбросить на нуль показания механического счетчика.

8.6. Опустить прибор на заданную глубину.

- 8.7. По окончании работы поднять прибор до уровня средства передвижения, снять его с лебедки и отключить регистрирующий блок прибора от клемм вышки.

Рекомендуется снимать вышку со стоек и хранить ее в укладочном ящике, а стойки и стрелу оставлять на средстве передвижения.

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 9.1. В процессе эксплуатации необходимо проверять надежность крепления всех узлов и деталей лебедки, плавность хода механизмов, избегать образования на канате резких перегибов.

9.2. После работы следует:

- 1) протереть насухо корпус счетчика и поверхности лебедки;
- 2) протереть канат масляной тряпкой.

- 9.3. Не реже раза в месяц необходимо смазывать подшипники скольжения барабана вышки и ось роликов стрелы пластичной смазкой. Для смазки подшипников вышки вывернуть винты.

9.4. При замене каната лебедки, заделку и крепление его концов производить аналогично сделанному предприятием-изготовителем.

10 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

10.1 Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей приведен в табл. 10.1.

Таблица 10.1

Наименование неисправностей	Вероятная причина	Метод устранения
Затруднено вращение выюшки	Соскальзывание каната с ролика стрелы. Засорение или отсутствие смазки трущихся поверхностей.	Заправить канат на ролик стрелы. Промыть трущиеся поверхности бензином или керосином и смазать согласно п. 9.4.
Отсутствие электрического сигнала от опускаемого прибора	Ослабление пружинного контакта токосъемного устройства выюшки. Обрыв токопроводящей жилы каната.	Подогнать контакт. Заменить канат.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лебедка гидрологическая ПИ-24М заводской номер _____
соответствует техническим условиям ТУ и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска: _____ 20____г.

Начальник ОТК _____

М.П.

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие лебедки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, обслуживания, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки лебедки покупателю.

13 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1. При обнаружении неисправностей лебедки в период гарантийного срока необходимо составить акт рекламации и сделать выписку из раздела "Свидетельство о приемке".

13.2. Акт рекламации и выписку направить изготовителю

Таблица 13.1

Дата рекламации	Содержание	Принятые меры

14 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИИ

14.1. При транспортировании и длительном хранении лебедку подвергнуть консервации.

Все наружные неокрашенные металлические поверхности и канат должны быть покрыты пластичной смазкой.

14.2. Перед упаковкой все части лебедки завернуть в оберточную бумагу. Произвести упаковку, исключающую повреждение лебедки во время транспортировки. Документацию поместить в водонепроницаемый пакет.

14.3 Лебедка должна храниться в сухом проветриваемом помещении в интервале температур от -50 °C до + 50 °C при отсутствии паров кислот и других едких летучих веществ.