




Подставка под осадкомер Третьякова О-1 металлическая с анкерами



Подставка под осадкомер Третьякова О-1 металлическая с анкерами изготавливается согласно методическим указаниям управления гидрометеорологической службы гидрометеорологическим станциям и постам.

Конструкция и принцип работы

Подставка Третьякова О-1 состоит из трёх вертикальных стоек (труба диаметр 28 мм), которые имеют по одному отверстию сверху для крепления осадкомера, посередине приварены по две втулки для крепления горизонтальных перемычек с монтажными штырями. К стойкам снизу приварены пластины с отверстиями, позволяющие крепить их болтовым соединением к анкерам. Для укрепления стоек в грунте, изготовлены три анкера из профилированного металла, за счет чего при

вбивании анкер не отклоняется от вертикали.

Все металлические изделия покрыты полимерным покрытием, обеспечивают длительную эксплуатацию. Сборка и установка подставки производится непосредственно перед установкой осадкомера.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Высота	1550 мм
Вес нетто	14 кг
Брутто/объём	14,2/0,06 м ³

Установка осадкомера Третьякова О-1

1. Выбрать на площадке для установки осадкомера. Распаковать подставку и проверить комплектацию. Соединить стойки между собой горизонтальными перемычками, простучать молотком через деревянный брусок все соединения, чтобы монтажные штыри закрепились во втулках.
2. Сделать разметку на площадке с учётом правил установки осадкомера, вбить анкера, не добывая их на 3÷5 см. Прикрепить подставку к анкерам болтами и соблюдая высоту подставки 1550 мм и горизонтальный уровень, окончательно вбить анкера в грунт.
3. Установить осадкомер на подставку и закрепить его болтами.

Комплект поставки

Наименование	Количество, шт
Паспорт	1
Стойка 1550 мм	3
Горизонтальная перемычка	3
Болт 40 мм, две шайбы, гайка М8	3
Анкер забивной	3
Болт 30 мм, шайба, гайка М8	3