



www.td-automatika.ru
sales@td-automatika.ru

РТМ, РТМ-М преобразователи давления с цифровой индикацией



Преобразователи давления с цифровой индикацией РТМ, РТМ-М предназначены для непрерывного преобразования избыточного давления в унифицированный аналоговый электрический выходной сигнал, используемый в качестве входного в системах сбора данных, автоматического регулирования и управления технологическими процессами. Материалы преобразователей, контактирующие с измеряемой средой: РТМ - нержавеющая сталь и титановый сплав; РТМ-М - титановый сплав. Измеряемые среды - газы, жидкости и их смеси не агрессивные к титановому сплаву и нержавеющей стали. Диапазон рабочих давлений РТМ: от 0-0,16 до 0-100 МПа РТМ-М: от 0-0,1 до 0-250 МПа. Преобразователи РТМ, РТМ-М применяются в промышленной автоматике, нефтегазовой промышленности, гидравлике, пневматике, насосных станциях, компрессорах, теплоучете и других отраслях.

ЗАКАЗАТЬ

Отличительные особенности:

- Оптимальные метрологические и эксплуатационные характеристики преобразователей, такие как стабильность, воспроизводимость и помехозащищенность выходного сигнала, достигаются за счёт применения чувствительного элемента из монокристаллического кремния, расположенного на сапфировой мемbrane и специализированной электронной схемы высокой степени интеграции с цифровой обработкой сигнала.
- Высокая перегрузочная способность преобразователей достигается благодаря применению двухслойной сапфиро-титановой мембранны с монокристаллическими кремниевыми тензорезисторами ("технология кремний на сапфире"). Монокристаллическая сапфировая мембра является идеальным упругим элементом и в соединении с титаном приобретает лидирующее качество по уровню деформаций.
- Высокая степень надежности чувствительного элемента и электронной схемы не требует коррекции диапазона выходного сигнала при эксплуатации.
- Цифровая коррекция начального значения выходного сигнала.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Диапазон рабочих температур:	
- Исполнение 1	-40...+85°C
- Исполнение 2	-10...+70°C
Основная погрешность в диапазоне температур от -40 до +85 °C	±0,25; ±0,5 % FS
Суммарная погрешность в диапазоне температур от -10 до +70 °C	±1 % FS
Вариация	0,15 % FS
Дополнительная погрешность от воздействия температуры окружающей среды	±0,2 % FS/10°C
Дополнительная погрешность от вибрации	±0,25 % FS
Выходные сигналы:	
- Визуальный цифровой на светодиодном индикаторе	4-разрядный
- Стандартный токовый	4-20 мА
Сопротивление нагрузки (R _h):	
- с учетом ограничения по формуле R _h ≤ (Up-12)/0,02	0-1 кОм
Сопротивление изоляции в нормальных условиях	20 МОм
Электрическая прочность изоляции (переменное напряжение)	100 В
Напряжение питания (Up)	12-33 В
Виброустойчивость (синусоидальная вибрация):	
- Диапазон частот	от 10 до 150 Гц
- Амплитуда ускорения	50 м/с ²
Степень защиты	IP65

Варианты исполнений

Условное обозначение	Номинальные значения давления, МПа	Предельные значения давления, МПа	Давление прорывания (разгерметизации), МПа
PTM-M-1-G-0,1...	0...0,1	-0,1...0,3	0,4
PTM(PTM-M)-1-G-0,16...	0...0,16	-0,1...0,48	0,64
PTM(PTM-M)-1-G-0,25...	0...0,25	-0,1...0,75	1
PTM(PTM-M)-1-G-0,4...	0...0,4	-0,1...1,2	1,6
PTM(PTM-M)-1-G-0,6...	0...0,6	-0,1...1,8	2,4
PTM(PTM-M)-1-G-1...	0...1	-0,1...3	4
PTM(PTM-M)-1-G-1,6...	0...1,6	-0,1...4,8	6,4
PTM(PTM-M)-1-G-2,5...	0...2,5	-0,1...7,5	10
PTM(PTM-M)-1-G-4...	0...4	-0,1...12	16
PTM(PTM-M)-1-G-6...	0...6	-0,1...18	24
PTM(PTM-M)-1-G-10...	0...10	-0,1...30	40
PTM(PTM-M)-1-G-16...	0...16	-0,1...48	64
PTM(PTM-M)-1-G-25...	0...25	-0,1...75	100
PTM(PTM-M)-1-G-40...	0...40	-0,1...100	160
PTM(PTM-M)-1-G-60...	0...60	-0,1...120	150
PTM(PTM-M)-1-G-100...	0...100	-0,1...150	200
PTM-M-1-G-160...	0...160	-0,1...175	240
PTM-M-1-G-200...	0...200	-0,1...220	300
PTM-M-1-G-250...	0...250	-0,1...275	375

Структура обозначения PTM:

PTM-А-В-С-Д-Е-Ф, где:

PTM – Серия.

А – Конструктивное исполнение по выходному сигналу: 1 - 4-20 мА.

В – Измеряемое давление, G – избыточное.

С – Верхний предел измеряемого давления: 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6;10; 16; 25; 40; 60; 100 МПа.

Д – Предел допускаемой погрешности: 0,25 %; 0,5 % - основная погрешность (для преобразователей с диапазоном рабочих температур от минус 40 до плюс 85 °C); 1 % - суммарная погрешность (для преобразователей с диапазоном рабочих температур от минус 10 до плюс 70 °C).

Е – Код соединения с внешними электрическими цепями: C2D - соединитель серии GDM с индикатором BS-6, отображающим давление; C2D(mA) - соединитель серии GDM с индикатором BS-6, отображающим стандартный токовый сигнал 4-20 мА.

Ф – Код резьбовой присоединительной части: K - K1/4"; M20 - M20x1,5-8g; G1/2 - G1/2-A; M14 - M14x1,5-8g; M12 - M12x1,25-8g; G1/4 - G1/4-A; M14A - M14x1,5-8g, с уплотнением на торце; M12A - M12x1,25-8g, с уплотнением на торце; G1/4A - G1/4-A, с уплотнением на торце.

Структура обозначения PTM-M:

PTM-М-А-В-С-Д-Е-Ф, где:

PTM-M – Серия.

А – Конструктивное исполнение по выходному сигналу: 1 - 4-20 мА.

В – Измеряемое давление, G – избыточное.

С – Верхний предел измеряемого давления: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6;10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 200; 250 МПа.

Д – Предел допускаемой погрешности: 0,25 %; 0,5 % - основная погрешность (для преобразователей с диапазоном рабочих температур от минус 40 до плюс 85 °C); 1 % - суммарная погрешность (для преобразователей с диапазоном рабочих температур от минус 10 до плюс 70 °C).

Е – Код соединения с внешними электрическими цепями: C2D - соединитель серии GDM с индикатором BS-6, отображающим давление; C2D(mA) - соединитель серии GDM с индикатором BS-6, отображающим стандартный токовый сигнал 4-20 мА.

Ф – Код резьбовой присоединительной части. Для PTM-M (0,1-100 МПа): K - K1/4"; M - M20x1,5-8g; G - G1/2-A; MK1 - M12x1,25-8g; GK1 - G1/4-A; MA1 - M12x1,25-8g, с уплотнением на торце; GA1 - G1/4-A, с уплотнением на торце. Для PTM-M (100-250 МПа): MH1 - M16x1,5-8g, с внешним конусом; MH2 - M18x1,5-8g, с внешним конусом; MB1 - M16x1,5-8g, с внутренним конусом; MB2 - M18x1,5-8g, с внутренним конусом.

Схема внешних электрических соединений преобразователей PTM-1, PTM-M-1:

