Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

E848ЭС преобразователь измерительный активной мощности трехфазного тока



Предназначены для линейного преобразования активной мощности трехфазных и однофазных, четырех- и трехпроводных цепей переменного тока в унифицированный выходной сигнал постоянного тока или напряжения постоянного тока

Варианты исполнений

Варианть	гисполнен							
	Входной сигнал						Аналоговый выход	
Тип и мо- дификация	Диапазон преобразования			Номинальное значение			Диапазон	Сопротив- ление,
	-7 -0,	U _{CA} , B	•	,	В	φ		_
E 848/19C	0 — 1.0 (0 — 0.5) или 0 — 5.0	80 - 120	0+10		100	1	0 - 5 мА	0 – 3.0
E 848/29C			010+10			±1	±5 мА	
E 848/39C		0 - 120	0+10			1	0 - 5 мА	
E 848/49C			010+10			±1	±5 мА	
E 848/59C		80 - 120	0+10			1	4 - 20 мА	0 - 0.5
E 848/69C		0 - 60	010+10	1.0 (0.5) или 5.0 (2.5)	50	±1	±5 мA	0 – 3.0
		0 - 120			100			
		0 - 250			220			
		0 - 450			380			
E 848/79C		0 - 60			50		±10 B	2 – 100
		0 - 120			100			
E 848/89C		80 - 120	0+10		100	1	0 - 5 мА	0 - 3.0
E 848/93C		0 - 120					0 0 10.0	
E 848/109C		80 - 120				±1	±5 мА	
E 848/119C	(0-3.5)	0 - 120	010+10					
E 848/129C	(0 – 2.3)						0 - 2.5 - 5 мА	
E 848/139C		80 - 120	0+10			1	4 - 20 мА	
		0 - 60			50			
E 848/149C		0 - 120			100			
		0 - 250			220			
E 040/0400		0 - 450			380			
E 848/349C		0 - 120			100			
E 848/259C		0 - 60	010+10		50	±1	4 40 00	
		0 - 120			100		4 - 12 - 20	
		0 - 250			220		мА	
F 040/F200		0 - 450	0 11 0		380		4 20	
E 848/539C		0 - 138	0+10		115	1	4 - 20 мА	

Примечания:

^{1.} Измерительные преобразователи Е 848/19С - Е 848/59С, Е 848/259С, Е 848/539С относятся к трехэлементным преобразователям мощности, а Е 848/69С - Е 848/149С, Е 848/349С — к двухэлементным;

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

- 2. Значения, указанные в скобках, соответствуют дополнительному диапазону измерения преобразуемого входного сигнала.
- 3. Время установления выходного сигнала измерительного преобразователя Е 848/34ЭС не превышает 100 мс, для остальных преобразователей — 500 мс.

Технические характеристики

горговый дом

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности:

- для E 848/[1 14, 25, 34]ЭС: ±0.5 %
- для E 848/53ЭС: ±0.4 %

Питание осуществляется по одному из следующих вариантов:

- для Е 848/[3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 25, 34]ЭС от источника напряжения переменного тока от 187 до 242 В с номинальным значением 220 В частотой 50 Гц (при заказе - питание ~220 В)
- для Е 848/[3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 25, 34]ЭС от источника напряжения переменного тока от 85 до 264 В с номинальным значением 220 В частотой 50 Гц или от источника напряжения постоянного тока от 120 до 300 В с номинальным значением 220 В (при заказе универсальное питание)
- для Е 848/[3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 25, 34]ЭС от источника напряжения постоянного тока от 18 до 36 В с номинальным значением 24 В (при заказе - питание +24 В)
- для Е 848/53ЭС от источника напряжения переменного тока от 107.95 до 139.7 В с номинальным значением 127 В частотой 50 Гц (при заказе - питание ~127 В)
- для Е 848/[1,2, 5, 8, 10, 13]ЭС от измерительной цепи (при заказе питание от изм. цепи).

Мощность, потребляемая от измерительной цепи:						
- для каждой последовательной цепи фазы А, В или С	0.3 BA					
- для параллельных цепей фазы В	0.2 BA					
 для параллельных цепей фазы A или C E 848/[1,2, 8, 10, 13]ЭС 	5.0 BA					
- для параллельных цепей фазы A или C E 848 [3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 25, 34, 53]ЭС	0.2 BA					
- для параллельных цепей фазы А или С Е 848/5ЭС	6.0 BA					
Мощность, потребляемая от источника питания для Е 848/[3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 25, 34, 53]ЭС	5.0 BA					
Габаритные размеры	110x125x132 мм 110x125x80 мм					
Масса, не более	1.2 кг					
Диапазон рабочих температур	от -30 до +60 °C					
Межповерочный интервал	48 месяцев					
Гарантийный срок эксплуатации	48 месяцев					

При заказе необходимо указывать тип и модификацию, диапазон измерения входного тока, тип питания прибора. Для Е 848/[6, 7, 14, 25]ЭС дополнительно необходимо указать диапазон измерения входного напряжения.

Пример записи при заказе: Е 848/6ЭС 0 - 5.0 А; 0 - 450 В; питание ~220 В — 10 шт