

## Измерение температуры > НПТ-1



Измерительные преобразователи предназначены для преобразования сигналов от термоэлектрических преобразователей (ТП) или термопреобразователей сопротивления (ТС) в унифицированный сигнал постоянного тока.

Измерительные преобразователи устанавливаются в головки ТП или ТС.

Исполнение:

**НПТ-1.А, НПТ-1.Б, НПТ-1.В** - вставляются в головку ТП или ТС.

**НПТ-1.Г** - вворачивается в головку кабельного ввода ТП или ТС (M20x1,5).

## ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ

### НПТ-1

ТУ 4227-088-10474265-07

Код ОКП 42 2713



Сертификат соответствия

**НПТ-1.1А-Ex, НПТ-1.4А-Ex, НПТ-1.1Г-Ex, НПТ-1.4Г-Ex** - с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» (только в составе ИТ-1-Ex) с маркировкой 0ExiaIICT6X.

Измерительные преобразователи **НПТ-1.6** и **НПТ-1.7** программируемые.

Пользователь с помощью внешнего пульта (поставляется по заказу) может:

- выбрать тип НСХ;
- задать диапазон измерения (преобразования);
- восстановить заводские настройки.

НСХ заложены в памяти НПТ-1.6, НПТ-1.7.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

**Диапазон измерения (линейная шкала)** ..... (-50...+1200) °C (см. шифр заказа)

**Тип НСХ:**

ТС по ГОСТ Р 8.625-2006 ..... М, Pt, П, Н;

ТП по ГОСТ Р 8.585-2001 ..... А-1, А-2, А-3, В, Е, Ј, К, Л, М, Н, Р, С, Т

**Класс точности:**

- НПТ-1.1(-Ex), НПТ-1.4(-Ex), НПТ-1.6 ..... 0,25

- НПТ-1.7 ..... 0,5

**Выходной сигнал постоянного тока** ..... (4...20) мА

**Схема подключения к внешним устройствам** ..... двухпроводная

**Наличие взрывозащиты** ..... 0ExiaIICT6 (только в составе ИТ-1-Ex)

**Напряжение питания постоянного тока<sup>1)</sup>** ..... (9...30) В

- для взрывозащищённого исполнения (НПТ-1-Ex) ..... (9...27) В

**Потребляемая мощность** ..... не более 0,6 ВА

**Климатическое исполнение:** ..... УХЛ 3.1\*

- температура окружающего воздуха: ..... (-40...+70) °C

- относительная влажность окружающего воздуха ..... не более 80 % при 35°C

- атмосферное давление ..... от 84 до 106,7 кПа

**Устойчивость к механическим воздействиям** по ГОСТ Р 52931 ..... V2

**Материал:**

корпус НПТ-1.Г ..... дюралюминий с полимерным покрытием

заливка НПТ-1.А ..... электроизоляционный компаунд

**Габаритные размеры / вес:**

- НПТ-1.А, НПТ-1.Б, НПТ-1.В ..... (Ø43x12) мм, (Ø48x12) мм, (58,5x63,5x14) мм / не более 25 г

- НПТ-1.Г ..... (Ø26x77) мм / не более 60 г

- пульт программирования ..... (21x45x64) мм / не более 15 г

**Средняя наработка на отказ** ..... не менее 50000 ч

**Средний срок службы** ..... не менее 10 лет

<sup>1)</sup> В качестве блока питания и измерительного прибора можно использовать приборы типа ПКЦ или ПС-4

### ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рисунок 1 - НПТ-1.1(4,6,7)А




Рисунок 2 - НПТ-1.6(7)Б




Рисунок 3 - НПТ-1.6(7)В




Рисунок 4 - НПТ-1.1(4)Е




Рисунок 5 - НПТ-1.1(4,6,7)Г

### СХЕМЫ ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ





Рисунок 6 - Схемы внешних электрических соединений НПТ-1

## Измерение температуры > НПТ-1




Рисунок 7 - Схема внешних электрических соединений для настройки НПТ-1.6, НПТ-1.7




Рисунок 8 - Схема пульта настройки НПТ-1.6, НПТ-1.7

## ШИФР ЗАКАЗА

НПТ-1. x x - x

**Ex**

**Наличие взрывозащиты:**  
отсутствует

НПТ-1.1А-Ex, НПТ-1.4А-Ex, НПТ-1.1Г-Ex, НПТ-1.4Г-Ex с видом взрывозащиты “искробезопасная электрическая цепь” для соответствующих ИТ-1-Ex с маркировкой “0ExiaIICT6”

**Конструктивное исполнение измерителя температуры:**

измерительный преобразователь встроен в головку термопреобразователя (IP54)  
измерительный преобразователь встроен в головку термопреобразователя (IP54)  
измерительный преобразователь встроен в головку взрывозащищенного термопреобразователя (IP65)  
измерительный преобразователь вворачивается в кабельный ввод (M20x1,5) головки термопреобразователя с внешней стороны (IP54)  
индекс “Е” заменён индексом “В”

**Типы НСХ<sup>1</sup>:**

- 1** 50М, 100М
- 4** 50П, 100П, Pt100
- 6** М, Pt, П, Н  
по ГОСТ Р 8.625-2006
- 7** А-1 (ТВР), А-2 (ТВР),  
А-3 (ТВР), В (ТПР), Е(ТХКн),  
J (ЖК), K (ТХА), L (ТХК),  
M (ТМК), N (ТНН), R (ТПП),  
S (ТПП), T (ТМК)  
по ГОСТ Р 8.585-2001

**Диапазоны измерения температур, °C:**

- 50..+50; -50..+150; -50..+200; 0..+100; 0..+200
- 50..+50; 0..+100; 0..+200; 0..+400; 0..+500
- любой в пределах рабочего диапазона ТС  
(программируется внешним пультом<sup>2</sup>)

любой<sup>3</sup> в пределах рабочего диапазона ТП  
(программируется внешним пультом<sup>2</sup>)

<sup>1</sup> НПТ-1.1, НПТ-1.4 выпускаются с индексом -Ex только для установки в ИТ-1.1-Ex, ИТ-1.4-Ex.  
По особому заказу – любой другой тип НСХ.

<sup>2</sup> Пульт настройки поставляется с партией более 5 шт бесплатно (один пульт на каждые десять преобразователей). При меньшем количестве пультов поставляется за дополнительную оплату.

<sup>3</sup> Для температуры свыше 800 °C пригоден только НПТ-1.7Г.

<sup>4</sup> НПТ-1.7 имеет режим отключения компенсации температуры свободных концов.

### Примеры оформления заказа:

«НПТ-1.7Г - измерительный преобразователь температуры, НСХ – K(TXA), диапазон (0...1200) °C»

«НПТ-1.6А - измерительный преобразователь температуры, НСХ – Pt1000; диапазон (-50...500) °C. Пульт программирования»

## Измерение температуры > НПТ-2



Измерительные преобразователи предназначены для преобразования сигналов от термоэлектрических преобразователей (ТП) или термопреобразователей сопротивления (ТС) в унифицированный сигнал постоянного тока.

Применение: преобразование сигналов от ТП или ТС, расположенных на удалении от места установки измерительных преобразователей НПТ-2.

Исполнения:

**НПТ-2.Д** - корпус для навесного монтажа с защитой от пыли и влаги (IP 65)

## ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ

### НПТ-2

ТУ 4227-088-10474265-07  
Код ОКП 42 2713



Сертификат соответствия

**НПТ-2.Р** - корпус для монтажа на рейку DIN EN 20022 (IP 20).

Измерительные преобразователи программируемые.

Пользователь с помощью встроенной панели управления или внешнего пульта (поставляется по заказу) может:

- выбрать тип НСХ;
- задать диапазон измерения (преобразования);
- восстановить заводские настройки.

Характеристики заложены в памяти НПТ-2.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

Диапазон измерения (линейная шкала)..... (-250...+2500) °C (см. шифр заказа)  
**Тип НСХ:**

ТС по ГОСТ Р 8.625-2006 ..... M, Pt, Π, H;  
ТП по ГОСТ Р 8.585-2001 ..... A-1, A-2, A-3, B, E, J, K, L, M, N, R, S, T

**Класс точности:**

- НПТ-2.6 ..... 0,25  
- НПТ-2.7 ..... 0,5

**Выходной сигнал постоянного тока** ..... (4...20) мА (двухпроводная схема)

**Схема подключения датчиков температуры:**

- НПТ-2.6 ..... двух-, трёх-, или четырёхпроводная компенсационный провод  
- НПТ-2.7 ..... (9...30) В

**Напряжение питания постоянного тока:** .....

**Потребляемая мощность** ..... не более 0,6 ВА

**Климатическое исполнение:**

- НПТ-2.Р ..... УХЛ 4.2\*  
- НПТ-2.Д ..... УХЛ 3.1\*

при условиях эксплуатации:

- температура окружающего воздуха:  
  - для НПТ-2.Р ..... (-10...+50) °C  
  - для НПТ-2.Д ..... (-40...+70) °C

- относительная влажность окружающего воздуха:  
  - для НПТ-2.Д ..... не более 95 % при 35°C  
  - для НПТ-2.Р ..... не более 80 % при 35°C

- атмосферное давление ..... от 84 до 106,7 кПа

**Устойчивость к механическим воздействиям** по ГОСТ Р 52931 ..... N2

**Защита от воздействия пыли и воды** по ГОСТ 14254:

- НПТ-2.Д ..... IP65  
- НПТ-2.Р ..... IP20

**Вес:**

- НПТ-2.Д ..... не более 0,3 кг  
- НПТ-2.Р ..... не более 0,1 кг

## СХЕМЫ ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ




Рисунок 1 - Подключение ТП к НПТ-2.7




Рисунок 2 - Подключение к БП



Рисунок 3 - Подключение к ПКЦ

## Измерение температуры > НПТ-2




Рисунок 4 - Четырехпроводное подключение ТС к НПТ-2.6




Рисунок 5 - Трехпроводное подключение ТС к НПТ-2.6




Рисунок 6 - Двухпроводное подключение ТС к НПТ-2.6 (допускается для Pt1000)

## ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рисунок 7 - НПТ-2.Р




Рисунок 8 - НПТ-2.Д




Рисунок 9 - Разметка отверстий для монтажа на стене НПТ-2.Д

## ШИФР ЗАКАЗА

НПТ-2. **x** **x**  
**D** **P**

### Конструктивное исполнение измерителя температуры:

корпус IP65 на температуру окружающей среды (-40...+70) °C

корпус IP20 на рейку DIN EN 20 022 на температуру окружающей среды (-10...+50) °C

### Типы НСХ:

M, Pt, P, H  
по ГОСТ Р 8.625-2006

### Диапазоны измерения температур, °C:

любой<sup>1)</sup> в пределах рабочего диапазона термопреобразователя  
(программируется со встроенным пульта при калибровке)

6 A-1 (ТВР), A-2 (ТВР),  
A-3 (ТВР), В (ТПР), Е(ТХКн),  
J (ТЖК), К (ТХА), L (ТХК),  
M(ТМК), N (ТНН), R (ТПП),  
S (ТПП), T (ТМК) по ГОСТ Р 8.585-2001

любой<sup>1)</sup> в пределах рабочего диапазона термопреобразователя  
(программируется со встроенным пульта при калибровке)

<sup>1)</sup> Для диапазонов менее 50 °C для НПТ-2.6 и менее 200 °C для НПТ-2.7 погрешность не нормируется

### Примеры оформления заказа:

«НПТ-2.6Р - измерительный преобразователь температуры, НСХ - 100М, диапазон (0...100) °C, окружающая температура (-10...+50) °C, для монтажа на рейку DIN EN 20 022»

«НПТ-2.7Д - измерительный преобразователь температуры, НСХ - K(TХА), диапазон (0...600) °C, окружающая температура (-40...+70) °C, пыле-влагозащищенный корпус IP65»