Общество с ограниченной ответсвенностью «Машприбор»

ЗАКАЗАТЬ

Динамометр ДПУ

ТУ 4273-009 47469075-2014

Руководство по эксплуатации ДПУ 7М.020.00 РЭ

Настоящий документ предназначен для руководства в работе динамометром ЛПУ. изготавливаемым согласно требований TV 4273-009 47469075-2014 Руководство «Динамометры ЛПУ». распространяется ЛПУ-20. ДПУ-50. изделия типов на ДПУ-100, ДПУ-200, ДПУ-500.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

- 1.1 Назначение изделия
- 1.1.1 Динамометр ДПУ (далее динамометр) предназначен для измерения статических сил растяжения.
- 1.1.2 По степени защиты, обеспечиваемой оболочкой, динамометр соответствует коду IP54 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89).
- 1.1.3 По устойчивости к климатическим воздействиям динамометр соответствует исполнению УХЛ категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69.
 - 1.2 Технические и метрологические характеристики
- 1.2.1 Пределы допускаемой основной погрешности показаний динамометров должны быть в виде приведенной погрешности от наибольшего предела измерения по ГОСТ 8.401-80.
- 1.2.2 Обозначение исполнения, максимальная нагрузка, диапазон измерения нагрузки, разрешение индикатора указаны в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Диапазон измерений силы, кН	Разрешающая способность, кН	Пределы допускаемой приведенной погрешности, %
ДПУ-20	от 2 до 20	0,2	
ДПУ-50	от 5 до 50	0,5	± 1
ДПУ-100	от 10 до 100	1,0	
ДПУ-200	от 20 до 200	2,0	+ 2
ДПУ-500	от 50 до 500	5,0	Ξ Ζ


- 1.2.3 Предел допускаемого значения вариации показаний динамометра не должен превышать абсолютное значение предела допускаемого значения основной погрешности.
- 1.2.4 Порог реагирования динамометра не должен быть более 0,5% наибольшего предела измерения.
- 1.2.5 При снятии нагрузки с динамометра стрелка отсчетного устройства должна установиться на нулевую отметку с погрешностью не более 0,5 цены деления шкалы.


- 1.2.6 Пределы дополнительной погрешности динамометров, вызванной изменением температуры окружающей среды, в рабочем диапазоне температур, отличных от температуры нормальных условий, должен быть
- не более 0,5 основной погрешности на каждые 10 °C для динамометров с пределом допускаемой приведенной погрешности 1 %;
- не более 0,25 основной погрешности на каждые 10 °C для динамометров с пределом допускаемой приведенной погрешности 2 %.
- 1.2.7 Динамометр должен соответствовать требованиям п.п. 1.2.2-1.2.6 при превышении наибольшего предела измерения на 10 % от наибольшего предела измерения.
- 1.2.8 Динамометры выдерживают разрушающую нагрузку не менее указанной в таблице 2.


Таблица 2

Обозначение	Разрушающая нагрузка, % от наибольшего предела измерения	
ДПУ-20; ДПУ-50; ДПУ-100	300	
ДПУ-200; ДПУ-500	200	

1.2.9 Габаритные размеры и масса динамометров не превышает значений, приведенных в таблице 3







ДПУ-200, ДПУ-500

Рисунок 1 – Габаритные размеры динамометров

Обозначение	Габаритные размеры (A×B×C), мм, не более	Масса, кг, не более
ДПУ-20	520×120×244	10
ДПУ-50	610×135×244	15
ДПУ-100	650×155×244	18
ДПУ-200	680×135×355	22
ДПУ-500	825×155×355	45

1.2.10 Условия эксплуатации:

- область нормальных значений температуры окружающего воздуха, от минус 10 до +40°C область рабочих значений температуры окружающего воздуха, от минус 60 до +40°C область нормальных значений относительной влажности, от 45 до 85%
 - 1.3 Устройство и работа.
- 1.3.1 Динамометр состоит из корпуса, отсчетного устройства, упругого элемента, такелажных приспособлений (серьга, крюк).
- 1.3.2 Корпус обеспечивает защиту находящегося в нем отсчетного устройства от загрязнения и механических повреждений. Упругий элемент, через призмы, соединен с такелажными приспособлениями.
- 1.3.3 Растягивающие усилия, воспринимаемые такелажными приспособлениями, передаются упругому элементу. Упругий элемент, подверженный внеосевому растяжению, изгибается. Эта деформация вызывает реакцию отсчетного устройства поворот отсчетной стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию весов, улучшающих их технические и эксплуатационные характеристики.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

- 2.1 Эксплуатационные ограничения При эксплуатации динамометра категорически **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:
- нагружать динамометр нагрузкой, превышающей наибольший предел измерения на 10 %;
- заменять серьги (крюки) неоригинальными прицепными устройствами;
 - снятие и замена призм;
- менять местами пальцы и серьги (крюки) относительно упругого элемента.

- 2.2 Вредных производственных факторов динамометр при эксплуатации не создает.
 - 2.3 Подготовка изделия к использованию
- 2.3.1 При подготовке динамометра к работе выполнить следующие действия:
 - удалить консервационную смазку;
- установить динамометр в рабочее положение, совместить нулевую отметку шкалы на циферблате с указателем стрелки;
- при проверке взаимодействия частей динамометра, все подвижные части должны перемещаться плавно, без заеданий и рывков;
- корректор нуля должен свободно и плавно устанавливать стрелку отсчетного устройства на нулевую отметку шкалы.
- 2.4 При эксплуатации динамометра нагрузку необходимо прилагать плавно, без рывков.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 3.1 При техническом обслуживании динамометра проводить следующие работы:
 - профилактический осмотр;
 - поверку;
 - текущий ремонт.
 - 3.2 Профилактический осмотр.
- 3.2.1 Профилактический осмотр производится с целью обеспечения нормальной работы динамометра во время его эксплуатации. При визуальном осмотре внешнего состояния динамометра, рекомендуется проверить крепление серег, призм, обечайки, корпуса, состояние лакокрасочных и гальванических покрытий, отсутствие сколов и трещин на стекле.
- 3.2.2 Профилактический осмотр производится лицами, непосредственно эксплуатирующими данное изделие, имеющими опыт работы в области силоизмерительной техники и метрологии.
- 3.2.3 Профилактический осмотр производится не реже одного раза в год с целью обеспечения постоянной исправности динамометров.
 - 3.3 Поверка.
- 3.3.1 Поверка динамометра производится периодически в соответствии с требованиями:
- 1) МП 2301-267-2014 «Динамометры ДПУ. Методика поверки» утвержденная ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»;
- 2) ГОСТ 8.663-2009 Государственная поверочная схема для средств измерения силы.
- 3.3.2 Перед поверкой следует произвести разборку серег, очистить трущиеся поверхности призм и пальцев от старой смазки. Для разборки

необходимо отвинтить винты в проушинах серег и выбить пальцы. После очистки пальцев и призм покрыть смазкой ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73. После сборки серег подтянуть винты, крепящие призмы.

- 3.3.3 После проведения предварительных работ динамометр подлежит поверке в соответствии с требованиями выше указанных нормативных документов. Если в результате поверки будут выявлены отклонения от параметров, указанных в п.п. 1.2.1 настоящего Руководства, динамометр подлежит текущему ремонту.
 - 3.4 Текущий ремонт.
- 3.4.1 Текущий ремонт производит завод-изготовитель или предприятие, имеющее разрешение от завода-изготовителя.
- 3.4.2 Запрещается вскрывать динамометр без представителя заводаизготовителя.

4 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- 4.1 Хранение.
- 4.1.1 Хранение динамометра производится в транспортной упаковке.
- 4.1.2 Условия хранения динамометра соответствуют условиям 2(C) по ГОСТ 15150-69.
 - 4.2 Транспортирование.
- 4.2.1 Транспортирование динамометра производится в транспортной упаковке завода-изготовителя в закрытых транспортных средствах.
- 4.2.2 Условия транспортирования динамометра в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.
- 4.2.3 Условия транспортирования динамометра в части воздействия механических факторов соответствуют условиям хранения С по ГОСТ 23170-78.

5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

5.1 Комплектность поставки указана в таблице 4.

Таблица 4

Наименование	Количество	
Динамометр ДПУ	1 шт	
Руководство по эксплуатации	1 экз	
Методика поверки	1 экз	
Футляр	1 шт	

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

- 6.1 Завод-изготовитель гарантирует соответствие динамометра требованиям ТУ 4273-009-47469075-2014 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.
- 6.2 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
- 6.3 Замена или ремонт динамометра проводится безвозмездно в течение указанного срока при условии, соблюдения потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования, указанные в настоящем Руководстве.

М.П
7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Динамометр ДПУ, заводской номер соответствует ТУ 4273-009-47469075-2014 и признан годным для эксплуатации. Дата выпуска
Начальник цеха
Изделие после консервации и упаковки принял:

Динамометры ДПУ

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МП 2301-267-2014

Настоящая методика поверки распространяется на динамометры ДПУ производства ООО «Машприбор» и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

Йнтервал между поверками – 1 год.

1 Операции и средства поверки

При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта МП	Средства поверки
Внешний осмотр	3.1	-
Опробование	3.2	-
Определение приведенной относительной погрешно- сти	3.3	Машины силовоспро- изводящие 3-го разряда по ГОСТ Р 8.6632009.

2 Условия поверки и подготовка к ней

- 2.1 Операции по всем пунктам настоящей методики проводить при стабильной температуре в пределах \pm 1 °C, в диапазоне от 18 °C до 28 °C.
- 2.2 Временной интервал между двумя последующими нагружениями должен быть по возможности одинаковым, в течение 30 с от начала изменений силы показания не снимают.

3 Проведение поверки

3.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено:

- комплектность согласно руководства по эксплуатации (далее РЭ);
- соответствие крепления динамометров требованиям РЭ;
- отсутствие механических повреждений динамометра и креплений;
- сохранность лакокрасочных и защитных покрытий;
- наличие маркировочных надписей согласно РЭ.

3.2 Опробование

При опробовании проверять:

- отсутствие заеданий движущихся частей;
- плавность хода устройства коррекции нуля;
- отсутствие заеданий и рывков в подвижных частях динамометра.

3.3 Определение приведенной относительной погрешности Установить динамометр в рабочий участок машины.

Динамометр подвергают предварительному обжатию в течение 5 минут под действием силы равной наибольшему пределу измерений динамометра. После обжатия, а также после каждого разгружения динамометра, если стрелка не возвращается в нулевую отметку шкалы в пределах 0,5 деления шкалы, необходимо скорректировать стрелку с нулевой отметкой шкалы.

Нагрузить динамометр одним рядом сил с возрастающими и убывающими значениями.

Зарегистрировать соответствующие показания динамометра и машины.

Ряд нагружений должен содержать не менее восьми ступеней, по возможности, равномерно распределенных по диапазону измерений от наименьшего предела измерений до наибольшего предела измерений.

Результаты измерений занести в протокол.

Для каждой ступени нагружения приведенную относительную погрешность рассчитывать по формуле:

$$\delta = \frac{X_{\text{M}} - X_{\text{M}}}{F} \cdot 100\%$$

где

 $X_{_{\! M}}$ – показания динамометра; $X_{_{\! M}}$ – показания машины;

F – наибольший предел измерений динамометра.

Погрешность при каждом измерении не должна превышать установленных пределов.

- 4 Оформление результатов поверки
- 4.1 Положительные результаты поверки оформляют:
- 4.1.1 При первичной поверке записью в руководстве по эксплуатации предприятия-изготовителя, заверенной подписью поверителя с нанесением оттиска поверительного клейма;
- 4.1.2 При периодической поверке выдачей свидетельства о поверке в соответствии с ПР 50.2.006.
- 4.2 Отрицательные результаты поверки оформляются извещением о непригодности в соответствии с ПР 50.2.006.

