

## DT-130 термометр контактный



Контактный термометр DT-130 с измерительным щупом обеспечивает быстрый отклик (2 сек), лабораторную точность и низкую погрешность измерений для всего диапазона температур. Оснащен защитным чехлом.

**ЗАКАЗАТЬ**

### *Технические характеристики*

Параметры	Значения
Температурный диапазон	-40...+250°C (-40...482°F)
Единица измерения (разрешение ж/к дисплея термометра)	0,1°
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, в диапазоне от -40...+100 °С включительно	±2,0°C
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры в диапазоне свыше +100...+200°C	±2,0%
Быстродействие	2 секунды
Элемент питания	LR44 (1,5В)
Габаритные размеры, мм, не более:	
- датчик температуры (диаметр x длина)	Ø4x117
- электронный блок (длина x высота x ширина)	40x27x28
Масса, г, не более	19,1

### *Порядок работы*

Перед началом работы с термометром DT-130 необходимо снять защитный чехол, нажать кнопку «ON/OFF» (Вкл./Выкл.) и разместить измерительный щуп (не менее, чем на половину своей длины) в измеряемой среде. При включении термометра на ЖК-экране отображается значение «-0,0°C» или «32,0°F» в течение 2 секунд. Затем на экране появляется текущее значение температуры. Для увеличения реального срока службы элемента питания термометр автоматически выключается примерно через 20 минут.