

ГИ-100 кл.1 **глубиномер индикаторный**




Глубиномер индикаторный ГИ-100 предназначен для измерения глубины пазов, отверстий и высоты уступов до 100 мм. Прибор оснащен индикатором часового типа по ГОСТ 577-68

Диапазон измерений обеспечивается набором сменных измерительных стержней, оснащенных твердым сплавом.

Пример условного обозначения глубиномера индикаторного с диапазоном измерений от 0 до 100 мм - **Глубиномер ГИ 100 ГОСТ 7661-67.**

Габаритный чертеж ГИ-100



Диапазон измерений, мм	Цена деления отсчетного устройства кл. точности 1 мм	Нормативный документ	Масса, кг	Комплект сменных измерительных стержней номинальных значений, мм	Комплект установочных мер номинальных значений, мм
0-100	0,01	ГОСТ 7661-67	0,38	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90