Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

# АЛИОТ прибор для проверки кварцевых часов и батареек



Тестер АЛИОТ предназначен для проверки электронного блока кварцевых часов и для проверки батареек, не вскрывая самих часов.

# Измеряемые параметры:

- Проверка работоспособности электронного блока и катушек кварцевых часов.
- Измерение напряжения на элементе питания, в том числе с подключением нагрузки.
- Проверка состояния батарейки в кварцевых часах с механизмом Miyota без вскрытия часов.

Заказать

sales@td-automatika.ru

### Область применения:

- На предприятиях по ремонту часов (проверка электрической схемы, катушки и шагового двигателя кварцевых часов).
- На предприятиях торговли (входной контроль, предпродажная проверка состояния батарейки).
- Для частных коллекционеров и любителей часов.

# Описание прибора

Тестер АЛИОТ прост в обращении, его управление осуществляется одной кнопкой.

В корпус прибора встроена группа контактов, которые позволяют проверять батарейку без щупов. В то же время для постоянных работ предусмотрен разъем для их подключения.

В тестере имеется функция определения уровня разряженности элемента питания кварцевых часов с механизмом Miyota без вскрытия часов.

Предоставление информации осуществляется с помощью светодиодной шкалы с делениями. В момент проведения экспресс-теста кварцевых часов индуктивный датчик тестера улавливает электромагнитный импульс шагового двигателя кварцевых часов. В результате начинает мигать светодиод, а тестер издает звуковой сигнал. Это позволяет определить работоспособность батарейки, электронного блока часов и катушки шагового двигателя. Для экономии энергии тестер автоматически отключается через 1минуту после последнего измерения.

Технические характеристики

Представление результатов измерения	·
Напряжение элемента питания	Цифровая шкала с делениями
Пределы измерения элемента питания	1,2B - 3,0B
Показания цифровой шкалы	1,20B - 1,34B
	1,35B - 1,39B
	1,40B - 1,47B
	1,48B - 1,55B
	1,56B - 1,99B
	2,00B – 2,29B
	2,30B – 2,69B
	2,70B - 3,00B
Погрешность измерения	He более ± 0,05B
Автоматическое подключение нагрузки	2 кОм
Входное сопротивление тестера	200 кОм
Индикация импульсов шагового двигателя	Светодиодная
Индикация разряженности элемента питания кварцевых	Светодиодная
часов с механизмом Miyota без вскрытия	
Напряжение питания	3,0 B
Автоматическое выключение	Есть
Габаритные размеры	70х45х20 мм
Bec	0,5 кг

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

- **Стандартный комплект поставки:** АЛИОТ прибор для проверки кварцевых часов и батареек.
  - Щупы.
  - Инструкция по эксплуатации.