



ОТ-51 оправа к термометру



Оправа к термометру ОТ-51 предназначена для сохранения показаний термометра после его поднятия из воды, а также для ограждения термометра от механических повреждений.

- Габаритные размеры: Ø 62x 456 мм.
- Масса: 0,4 кг.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Описание

Оправа к термометру ОТ-51 состоит из стакана и двух трубок: наружной и внутренней (основной). Термометр помещается в оправу так, чтобы шкала его была расположена против имеющихся в трубках прорезей, а ртутный шарик термометра находился в средней части стакана.

Оправа снабжена дужкой (ушком), которая служит для крепления её к тросу и для переноса оправы. Термометр вкладывается в оправу, затем устанавливается пробка, закрепляемая винтом. Размеры оправы согласованы с размерами термометра для измерения температуры воды.