

РА сушильные шкафы



Сушильные шкафы серии РА предназначены для термообработки изделий при определенной (в зависимости от модели) температуре. Нагрев изделия производится за счет подогрева воздуха в объеме сушильного шкафа. Выпускаются в базовых исполнениях РА-50/350, РА-50/500, РА-100/350, РА-100/500, РА-200/350, РА-200/500, отличающихся номинальной мощностью, максимальной температурой нагрева и объемом рабочей камеры. Также на основе базовых моделей изготавливаются исполнения с дополнительными функциями и конструктивными особенностями.

ЗАКАЗАТЬ

Варианты исполнений

Все модели сушильных шкафов РА имеют следующие особенности:

- Нагрев с четырёх сторон для более равномерного распределения температуры.
- Технологическое отверстие для датчиков и измерительной аппаратуры. Диаметр 12 мм.
- Закрывается силиконовой пробкой. Расположение - сверху, в центре.
- Технологический патрубок с шибером для подключения вытяжной вентиляции. Диаметр 52 мм.
- Индикатор перегрева.
- Автоматическое отключение при перегреве.

Конструктивные различия исполнений сушильных шкафов РА представлены ниже.

Модель	Терморегулятор Omron	Программируемый терморегулятор Omron	Дополнительный терморегулятор Omron и термопара для защиты от перегрева	Вентилятор для принудительной конвекции
РА-50/350	+			
РА-50/350P		+		
РА-50/350ZP		+	+	
РА-50/350V	+			+
РА-50/350VZ	+		+	+
РА-50/350VP		+		+
РА-50/350VZP		+	+	+
РА-50/500	+			
РА-50/500P		+		
РА-50/500Z	+		+	
РА-50/500ZP		+	+	
РА-50/500V	+			+
РА-50/500VZ	+		+	+
РА-50/500VP		+		+
РА-50/500VZP		+	+	+
РА-100/350	+			
РА-100/350P		+		
РА-100/350Z	+		+	
РА-100/350ZP		+	+	
РА-100/350V	+			+
РА-100/350VZ	+		+	+
РА-100/350VP		+		+
РА-100/350VZP		+	+	+
РА-100/500	+			
РА-100/500P		+		
РА-100/500Z	+		+	
РА-100/500ZP		+	+	

PA-100/500V	+			+
PA-100/500VZ	+		+	+
PA-100/500VP		+		+
PA-100/500VZP		+	+	+
PA-200/350	+			
PA-200/350P		+		
PA-200/350Z	+		+	
PA-200/350ZP		+	+	
PA-200/350V	+			+
PA-200/350VZ	+		+	+
PA-200/350VP		+		+
PA-200/350VZP		+	+	+
PA-200/500	+			
PA-200/500P		+		
PA-200/500Z	+		+	
PA-200/500ZP		+	+	
PA-200/500V	+			+
PA-200/500VZ	+		+	+
PA-200/500VP		+		+
PA-200/500VZP		+	+	+

Технические характеристики

Параметры	PA-50/350	PA-50/500	PA-100/350	PA-100/500	PA-200/350	PA-200/500
Материал рабочей камеры	AISI 304					
Номинальная мощность, кВт, не более	2	4	3,6	4,5	6	
Напряжение питающей сети, В	220					
Номинальная частота, Гц	50					
Число фаз	1		-	-	-	-
Максимальная температура в рабочем пространстве, °С	350	500	350	500	350	500
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С	±2					
Тип розетки для подключения к электросети (розетка входит в комплект поставки)	-	РШ-32А 2Р+РЕ				
Размеры рабочего пространства, мм (ширина X высота X длина)	410x362x430		525x490x471		620x572x641	
Габаритные размеры, мм (ширина X высота X длина)	687x556x672		796x684x712		910x780x880	
Масса, кг	50		78		113	
Объем, л	64		121		227	
Количество решетчатых полок из нержавеющей стали в комплекте/максимум, шт	2/5		2/4			

Комплект поставки:

- Полка решетчатая – 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- Инструкция на терморегулятор – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Электророзетка – РШ-32А 2Р+РЕ – 1 шт. (кроме модели PA-50/350).

Сушильные шкафы PA поставляются в ящике ДВП.