



## Elcometer 116 гигрометр пращевой



Пращевой гигрометр Elcometer 116 – это удобный, автономный инструмент со встроенным логарифмической линейкой и спиртовым термометром для расчета % относительной влажности и точки росы.

Заказать

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

### **Особенности:**

- Ручной прибор, не требует питания.
- Портативность и компактность.
- Спиртовой термометр.

### **Технические характеристики**

Параметры	Значения
Диапазон измерения	-5°C - 50°C
Размеры	17 x 22 мм
Вес	300 г

### **Комплект поставки:**

- Пращевой гигрометр Elcometer 116.
- Таблица для логарифмической линейки.
- Инструкция по эксплуатации.

### **Дополнительная комплектация**

Код	Наименование
T1164478	Запасной термометр Elcometer 116С - °С
T1164480	Запасные фитили для Elcometer 116С (упаковка 4 штуки)
G114----2	Калькулятор точки росы Elcometer 114