Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

8901 анемометр портативный



Портативный анемометр **8901** использует внешний датчик движения воздуха со встроенным датчиком температуры.

Анемометр 8901 предназначен для измерения скорости движения, объёма и температуры воздуха.

Единицы измерения температуры переключаются.

Анемометр определяет максимальное, минимальное и среднее значения.

Кнопка фиксации показаний останавливает обновление экрана на

текущем значении.

Портативный анемометр подключается к ПК через интерфейс RS 232, а также специальный кабель и программное обеспечение. Питание устройства осуществляется от батареи или адаптера на девять вольт. Для экономии энергии устройство отключается автоматически через двадцать минут простоя. Автоотключение можно деактивировать. Если устройство работает от батареи и она разрядилась, начинает мигать весь экран, что сразу показывает необходимость замены источника питания.

Устройство широко применяется для наблюдений воздушных потоков, в том числе и в производстве, где такие потоки создаются искусственно. В комплекте с устройством поставляется футляр из водоотталкивающего материала.

Технические характеристики

технические характеристики		
Модель		8901
Скорость ветра	Диапазон измерений	0.4∼35 м/c
	Точность измерений	±2% шкалы
Объём воздуха	Диапазон измерений	0~9999 м³/с
	Шаг шкалы	0.1 (<1000); 1 (≥1000)
Температура	Диапазон измерений	-10 ~ +50 ℃
	Шаг шкалы	0.1 ℃ (0.1 ℉)
	Точность измерений	±0.6℃
Время отклика		Обычно 60 сек
Условия работы		0~50°C, <80%RH
Условия хранения		-10 ~ +50°C, <90%RH
Питание		Батарея или адаптер на 9В
Срок службы батарей		100 часов
Количество скоростей		8
Обновление экрана		Каждую секунду
Интерфейс		RS 232
Размеры экрана		37 × 42 мм
Размеры устройства		180 × 73 × 38 мм
Размеры датчика		152 × 75 × 42 мм
Bec		~170 гр.
Стандартная комплектация		Прибор, руководство, батарея, внешний датчик, футляр
Дополнительная комплектация		Внешний датчик, ПО