Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

<u>МО 1227, МО 1226, МО 11201, 11202, 11203, ВО 1227, ВО 11201 манометры, вакуумметры образцовые</u>



Манометры и вакуумметры образцовые с условными шкалами типов **МО** и **ВО** предназначены для проверки и калибровки рабочих манометров, вакуумметров и мановакуумметров, а также преобразователей, датчиков давления и разности давлений.

Манометры образцовые MO, BO изготавливаются в соответствии с ТУ 25-05-1664-74 и внесены в Госреестр СИ.

Манометры образцовые изготовляются для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт (в том числе для тропического климата).

Шкала приборов:

- 250 условных единиц для класса точности 0,4;
- 400 условных единиц для классов точности 0,15 и 0,25.
- Цена деления 1 условная единица.

Приборы МО, ВО предназначены для работы в условиях нормированных для вида климатического исполнения УХЛ4.2.

Условия эксплуатации:

- Диапазон температур окружающего воздуха от 5 до 40 °С;
- Относительная влажность воздуха 80% при температуре 25 ℃.

Масса приборов:

- не более 1,8 кг для класса точности 0,4;
- не более 5,5 кг для классов точности 0,15 и 0,25.

Штуцер: M20x1,5

Межповерочный интервал: 12 мес.

Типы, верхние пределы измерений и модели манометров, вакуумметров образцовых

Тип (наименование при- бора)	Модель	Верхний предел измерений, МПа (кгс/см²)	Класс точ- ности
МО (манометр)	MO 11201 MO 11202 MO 11203	0,1 (1) 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 (1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60) 10; 16; 25; 40; 60; (100; 160; 250; 400; 600)	0,4
ВО (вакуумметр)	BO 11201	-0,1 (-1)	
МО (манометр)	MO 1227 MO 1226	0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 (1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25) 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 (40; 60; 100; 160; 250; 400; 600)	0,15; 0,25
ВО (вакуумметр)	BO 1227	-0,1 (-1)	0,25

При заказе прибора необходимо указать:


- тип (МО или ВО),
- диаметр корпуса,
- верхний предел измерений,
- единицу давления,
- класс точности,
- обозначение технических условий,
- поставку для приборов класса точности 0,4 стойки или футляра при необходимости.



Примеры условного обозначения при заказе:

- MO-160-4 MПа-0,4; ТУ 25-05-1664-74.
- МО-160-4 МПа-0,4; ТУ 25-05-1664-74, со стойкой.
- ВО-160-(-0,1 МПа)-0,4; ТУ 25-05-1664-74, с футляром.
- MO-250-40 МПа-0,15; ТУ 25-05-1664-74.

Габаритные размеры приборов типов МО и ВО класса точности 0,4 и типов МТИ и ВТИ



Габаритные размеры приборов типов МО и ВО классов точности 0,15 и 0,25

