



Диск Секки (белый диск)



Диск Секки предназначен для определения прозрачности воды в глубоких водоемах.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Классический полевой метод определения прозрачности в глубоких водоемах — по глубине исчезновения из вида плоского диска белой окраски диаметром 20-30 см.

Его опускают на такую глубину, чтобы он полностью исчез из виду, эта глубина и считается показателем прозрачности.

Для более точного определения записывают два отсчета: глубину исчезновения и глубину появления диска вновь при поднятии троса. Средняя величина этих значений принимается за относительную прозрачность воды в данном районе.

Стандартный комплект поставки:

- Диск Секки (белый диск).
- Техническая документация.

Прибор может оснащаться:

- Калиброванным линем (разметка 0,5 или 1 м).
- Гидрометрической рулеткой.
- Чехлом для транспортировки и хранения.