

**ЗАКАЗАТЬ**

**ООО НПФ «БИТЕК»**

**МикроСТАРТ®-М**

ПУСКАТЕЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ  
УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА

**ПУСКАТЕЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ  
МСТ-М3**



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
БМДК.648600.016-03РЭ**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....</b>	<b>4</b>
1.1 Назначение.....	4
1.2 Внешний вид.....	4
1.3 Функциональные возможности .....	5
1.4 Технические характеристики .....	5
1.5 Состав и устройство пускателя .....	7
1.6 Подключение и управление электродвигателем .....	8
1.7 Функция безударного пуска без снижения быстродействия .....	9
1.8 Защитное отключение и диагностика.....	10
1.9 Маркировка и пломбирование .....	11
1.10 Упаковка.....	11
<b>2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ .....</b>	<b>12</b>
2.1 Эксплуатационные ограничения.....	12
2.2 Подготовка пускателя к использованию .....	12
2.3 Использование пускателя .....	12
<b>3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ.....</b>	<b>13</b>
3.1 Общие указания .....	13
3.2 Меры безопасности .....	13
3.3 Порядок технического обслуживания .....	13
3.4 Возможные неисправности и методы их устранения.....	13
<b>4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ .....</b>	<b>14</b>
<b>5 КОМПЛЕКТНОСТЬ.....</b>	<b>14</b>
Приложение А Габаритно-установочные размеры .....	15

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для изучения возможностей и требований по эксплуатации электронных пускателей **MCT-M3**, предназначенных для прямого пуска и защиты электродвигателей (далее – пускатели).

Настоящее РЭ содержит описание, технические характеристики и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации, транспортирования и хранения пускателей **MCT-M3**.

### **ВНИМАНИЕ!**

К работе с пускателями допускаются лица, имеющие допуск к эксплуатации электроустановок до 1000 В и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

# 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

## 1.1 Назначение

1.1.1 Электронные пускатели **MCT-M3** серии «**МикроСТАРТ-М**» – это компактные полупроводниковые пускатели, предназначенные для бесконтактного пуска и защитного отключения электродвигателей.

1.1.2 Пускатели «**МикроСТАРТ-М**» используют комбинацию полупроводниковых элементов и силовых электромеханических реле. Коммутация электродвигателя осуществляется через полупроводниковые элементы, а силовые реле используются при постоянной работе для снижения тепловыделения.

1.1.3 Диапазон мощностей подключаемых электродвигателей от 0.04 до 5.5 кВт.

1.1.4 Перечень исполнений приведен в Таблице 1.

**Таблица 1 – Перечень исполнений**

Ток, А	Диапазон мощности ЭД, кВт	Напряжение управления	
		220В AC	24В DC
3	0,04...1,1	<b>MCT-M30-03</b>	<b>MCT-M32-03</b>
6	1,1...2,2	<b>MCT-M30-06</b>	<b>MCT-M32-06</b>
12	2,2...5,5	<b>MCT-M30-12</b>	<b>MCT-M32-12</b>

Пример записи: Электронный пускатель MCT-M30-12 БМДК.648600.016ТУ

## 1.2 Внешний вид




Рисунок 1 - Внешний вид МСТ-М30-12

## 1.3 Функциональные возможности

### Основные функции:

- Управление по сигналам “Пуск” и “Стоп” подаваемым на дискретные входы пускателя (2-х проводное или 3-х проводное управление);
- Прямой пуск с безударным алгоритмом включения фаз;
- Функции защиты электродвигателя: электронная тепловая защита, обрыв фазы;
- Функции технологической защиты: перегрузка по току, защита от ошибки чередования фаз.
- Диагностика причины срабатывания защит.

## 1.4 Технические характеристики

1.4.1 Вид климатического исполнения блоков УХЛ4 по ГОСТ 15150.

1.4.2 Пускатель предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях категории размещения 4 по ГОСТ 15150.

1.4.3 Пускатели предназначены для продолжительных и повторно-кратковременных режимов работы электродвигателя S1..S6 по ГОСТ IEC 60034-1.

1.4.4 Пускатели допускают эксплуатацию в условиях, оговоренных в таблице 2.

1.4.5 Основные технические характеристики пускателей приведены в таблице 3.

1.4.6 Пускатель соответствует Техническим регламентам Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 и «Электромагнитной совместимости технических средств» ТР ТС 020/2011, ГОСТ IEC 60947-1, техническим условиям БМДК.648600.016ТУ, действующей конструкторской документации.

**Таблица 2 - Условия эксплуатации**

Параметр	Значение
1. Рабочая температура окружающей среды, °C *	от минус 10 до плюс 50**
2. Относительная влажность при +25°C и более низких температурах без образования конденсата, %, не более	80
3. Амплитуда вибраций частоты 5...35 Гц, мм, не более	0,1
4. Атмосферное давление, кПа	от 84 до 106

\* При размещении в шкафу принимается температура внутри шкафа. При размещении на DIN-рейке с другим оборудованием должен быть выдержан зазор не менее 10 мм слева и справа, не менее 30 мм сверху и снизу блока.

\*\* При температуре выше 40°C номинальный ток снижается на 2.5%/°C

**Таблица 3 - Технические характеристики**

Параметр	Диапазон
1. Номинальное напряжение сети частоты 50Гц, В	3x380 +10% / -15%
2. Напряжение питания схемы управления, В MCT-M30-xx MCT-M32-xx	220 +10% / -15% VAC 24 ± 10% VDC
3. Номинальный ток электродвигателя, не более: MCT-M3x-03 MCT-M3x-06 MCT-M3x-12	3 6 12
4. Диапазон настройки номинального тока ЭД для защиты, А MCT-M3x-03 MCT-M3x-06 MCT-M3x-12	0.5 - 3.5 3 - 7 5 - 13

Параметр	Диапазон
5. Количество пусков в час (для условий пускового тока 600%Iн в течение 0.2 с), не более	300
6. Ток утечки силовых цепей при отсутствии сигнала управления, мА, не более	5
7. Задержка включения/отключения ЭД при подаче/снятии сигнала управления, мс, не более: MCT-M30-xx MCT-M32-xx	40 / 70 40 / 40
8. Диапазон сечения подключаемых проводников, мм <sup>2</sup> (одножильный/многожильный с наконечником) силовые цепи (Х1, Х2): цепи управления (Х3, Х4):	0,2 – 2,5 / 0,25 – 1,5 0,2 – 2,5 / 0,25 – 1,5
9. Диапазон напряжения дискретных входов, В <u>для MCT-M30-xx</u> -включение -отключение <u>для MCT-M32-xx</u> -включение -отключение	160 – 240 AC 0 – 60 AC 18 – 36 DC 0 – 8 DC
10. Ток управления, мА, не более MCT-M30 (при 220VAC) MCT-M32 (при 24VDC)	7 мА 5 мА
11. Потребляемая мощность по питанию 24В для моделей MCT-M32-xx, Вт, не более	4
12. Диапазон коммутируемых токов оптореле «РК» и «АК», для коэффициента нагрузки, мА, при $\cos \varphi=1$ $\cos \varphi=0,3$	0,1 - 100 0,1 - 20
13. Прочность изоляции между силовыми цепями и корпусом, между силовыми цепями и низковольтными цепями, В эф., не менее	2000
14. Прочность изоляции между гальванически развязанными цепями управления, В, постоянного тока	500
15. Высота установки над уровнем моря, м	до 1000 (до 2000 со снижением тока нагрузки на 15%)
16. Средняя наработка до отказа, час	100 000
17. Средний срок службы блока, лет	10
18. Масса блока, кг, не более MCT-M3x-03, MCT-M3x-06 MCT-M3x-12	0.2 0.4
19. Габаритные размеры, ВхШхГ, мм MCT-M3x-03, MCT-M3x-06 MCT-M3x-12	107x23x114 107x38x114
20. Рабочее положение, способ крепления	Вертикальное, на DIN-рейку 35 мм
21. Охлаждение	естественное воздушное
22. Степень защиты оболочки	IP20

## 1.5 Состав и устройство пускателя

1.5.1 Пускатель состоит из пластикового корпуса с печатными платами, расположеными внутри. В моделях МСТ-М3х-12 имеется внешний радиатор.

1.5.2 На лицевой части пускателя расположены органы индикации и управления:

- индикаторы «РАБ» (работа), «ГТВ» (готов), «АВР» (авария), предназначенные для индикации режимов работы пускателя в рабочем режиме (см. таблицу 4).
- Потенциометры *Iном*, *Юткл* предназначены для настройки параметров защит (см. таблицу 5, раздел 1.8).

**Таблица 4 - Назначение индикаторов в рабочем режиме**

Индикатор	Варианты состояний индикаторов	Назначение
<b>РАБ</b> (желтый)		Работа электродвигателя
	x (1..2) +  АВАРИЯ	Индикация кода аварий Б1..Б2
<b>ГТВ</b> (зеленый)		Исправность входного напряжения
	x1	Обрыв фазы сети или несимметрия
	x2	Обратное чередование фаз
<b>АВР</b> (красный)		Индикация кода аварий А1..А8
		Действует авария

**Таблица 5 - Назначение потенциометров настройки**

Назначение (см.п.1.8)	Шкала настройки		
	МСТ-М3х-03	МСТ-М3х-06	МСТ-М3х-12
<b>Iном, А</b> Номинальный ток			
<b>Юткл, %</b> Ток отключения перегрузки			

1.5.3 В нижней части пускателя располагаются клеммники **X1** и **X2** для подключения напряжения сети и кабеля электродвигателя. В верхней части пускателя располагаются клеммники **X3** и **X4** для подключения цепей управления (см. таблицу 6).

Функциональная схема пускателя приведена на **рис. 2**. Описание клемм в таблице 6.

**Таблица 6 - Назначение клемм пускателя МСТ-М3**

Клеммник	Название клемм <b>МСТ-М30</b>	Название клемм <b>МСТ-М32</b>	Назначение	Примечание	
<b>X1</b>	<b>A, B, C</b>		Сеть 3x380В		
<b>X2</b>	<b>A1, B1, C1</b>		Нагрузка	Трехфазный ЭД 3x380В	
<b>X3</b>	<b>Пуск</b>		Вход «Пуск»	Напряжение входов: 220В для <b>МСТ-М30</b> 24В для <b>МСТ-М32</b>	
	<b>Стоп</b>		Вход «Стоп»		
	<b>N</b>	<b>U0</b>	Питание схемы управления	U=12-240 VAC/VDC, Нагрузка 0.1 мА – 100 мА См. п.1.6.4	
	<b>U220</b>	<b>U24</b>			
<b>X4</b>	<b>PK1</b>		Реле <b>PK</b> (Работа)	См. п.1.6.4	
	<b>PK2</b>				
	<b>AK1</b>		Реле <b>AK</b> (Авария)		
	<b>AK2</b>				




Рисунок 2 – Функциональная схема пускателей  
а) МСТ-М30-xx, б) МСТ-М32-xx

## 1.6 Подключение и управление электродвигателем

- 1.6.1 Пуск электродвигателя осуществляется кратковременной или постоянной подачей напряжения на вход «**Пуск**» при поданном напряжении на входе «**Стоп**». Отключение электродвигателя осуществляется снятием напряжения с входа «**Стоп**».
- 1.6.2 Пускатели могут управляться по 2-х-проводной схеме постоянным сигналом «Пуск/Стоп» либо по 3-х-проводной схеме с импульсными сигналами от кнопок «Пуск» и «Стоп». См. рис.3.




Рисунок 3 - Варианты управления дискретными входами  
а) 2-х проводное управление (постоянные сигналы)  
б) 3-х проводное управление (импульсные сигналы)

- 1.6.3 Индикацию о работе выполняют индикаторы «**РАБ**», «**ГТВ**», и «**АВР**». Индикатор «**РАБ**» горит при работе электродвигателя. Индикатор «**ГТВ**» горит при исправном 3-фазном напряжении и мигает 1-кратными или 2-кратными импульсами в случае обрыва фазы или обратного чередования фаз. Индикатор «**АВР**» горит при срабатывании функции защитного отключения (см. п.1.8).
- 1.6.4 Сигнализацию о работе электродвигателя выполняют оптореле «**РК**» и «**АК**». Оптореле «**РК**» включено при работе электродвигателя. Оптореле «**АК**» включается при срабатывании функции защитного отключения (см. п.1.8).
- 1.6.5 Пример схемы подключения пускателя к электродвигателю приведен на рис. 4.






Рисунок 4 – Пример схемы подключения пускателя  
а) МСТ-М30-xx, б) МСТ-М32-xx

## 1.7 Функция безударного пуска без снижения быстродействия

1.7.1 Функция безударного пуска без снижения быстродействия работает по алгоритму пофазного включения обмоток фаз в заданные моменты времени. Данный алгоритм обеспечивает максимальное снижение электромагнитного переходного процесса и возникающей из-за этого постоянной затухающей составляющей тока, вызывающей знакопеременные пульсации момента в первые моменты запуска.



а) прямой пуск



б) безударный пуск

Рисунок 5 – Характеристика момента электродвигателя при прямом и безударном пуске

## 1.8 Защитное отключение и диагностика

1.8.1 Для корректной работы функций электронной защиты электродвигателя необходима настройка номинального тока электродвигателя потенциометром *Iном* и защиты от перегрузки потенциометром *ломкл* (таблица 5)

1.8.2 Электронные защиты срабатывают во время работы, при этом снимается напряжение с ЭД, включается индикатор «**АВАРИЯ**», один из индикаторов «**ГТВ**» или «**РАБ**» число-импульсной индикацией отображает код аварии, а также включается реле между клеммами «AK1»-«AK2».

1.8.3 Сброс аварии осуществляется снятием и повторной подачей напряжения более 2 сек на вход «**Пуск**» либо снятием напряжения управления.

1.8.4 Для сигнализации о неисправности могут быть использованы реле «**РК**» (работа) и «**АК**» (авария). При срабатывании аварии реле «**РК**» отключается, а реле «**АК**» включается.

1.8.5 Электронная тепловая защита ЭД (код защиты **A3**) рассчитывает тепловое состояние электродвигателя по квадратичному значению тока, эквивалентному уровню электрических потерь в электродвигателе. Защита учитывает процессы нагрева и остывания при работе и останове и позволяет защитить ЭД от перегрева при повторно-кратковременных режимах работы.

1.8.6 Коды и обозначения неисправностей приведены в таблице 7.

**Таблица 7 - Коды и обозначения неисправностей**

Код защиты	Число-импульсная индикация +  <b>АВАРИЯ</b>	Обозначение неисправности	Примечания
<b>ОСНОВНЫЕ ЗАЩИТЫ</b>			
A1	<b>ГТВ</b>  × 1	Неисправность входного напряжения (обрыв фазы сети, несимметрия)	Авария срабатывает при обрыве любой из входных фаз и наличии команды запуска. Если обрыв фазы происходит без команды запуска, то выдается предупреждение (индикатор <b>ГТВ</b>  × 1).
A2	<b>ГТВ</b>  × 2	Ошибка чередования фаз	Авария срабатывает при подаче команды запуска. При отсутствии команды выдается предупреждение (индикатор <b>ГТВ</b>  × 2).
A3	<b>ГТВ</b>  × 3	Электронная тепловая защита ЭД	Класс защиты 10 с (время отключение 600% тока из холодного состояния)
A4	<b>ГТВ</b>  × 4	Предельный ток (КЗ)	Превышение настройки <i>Iном</i> в 10 раз.
A5	<b>ГТВ</b>  × 5	Обрыв фазы/ Асимметрия токов	Ошибка при отсутствии тока в одной из фаз или асимметрии.
A6	<b>ГТВ</b>  × 6	Перегрев пускателя	Превышение температуры внутри пускателя.
A7	<b>ГТВ</b>  × 7	Неисправность силового ключа / Замыкание ЭД на корпус	Необходимо связаться с производителем
A8	<b>ГТВ</b>  × 8	Ошибка процессора	Необходимо связаться с производителем
<b>ЗАЩИТЫ ПО ПЕРЕГРУЗКЕ</b>			
B1	<b>РАБ</b>  × 1	Превышено время запуска ЭД	Авария при затягивании времени пуска более 5 сек
B2	<b>РАБ</b>  × 2	Перегрузка по току при работе	Авария при превышении тока > <i>ломкл</i> в течение 1 сек во время работы.

## **1.9 Маркировка и пломбирование**

1.9.1 Маркировка пускателя производится на передней панели и боковом шильдике.

На передней панели нанесено наименование пускателя.

На боковом шильдике нанесены следующие данные:

- заводской номер
- номинальное напряжение питания и частота
- номинальный ток пускателя
- надпись «Сделано в России»
- год изготовления
- функциональная схема.

1.9.2 На клеммных колодках нанесены обозначения клемм.

1.9.3 Пломбирование пускателя осуществляется с помощью наклейки с контролем вскрытия.

## **1.10 Упаковка**

1.10.1 Пускатель во влагозащитной упаковке укладывается в коробку из гофрированного картона, свободное пространство между пускателем и стенками коробки заполняется картоном.

1.10.2 В коробку с пускателем вкладывается паспорт.

## **2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**

### **2.1 Эксплуатационные ограничения**

2.1.1 Не допускается использовать пускателя в условиях, отличающихся от условий в таблице 2, а также питания от источников несинусоидального напряжения и переменной частоты (например, преобразователей частоты).

2.1.2 Для защиты линии от КЗ необходимо подавать напряжения на сетевые клеммы пускателя через индивидуальный автоматический выключатель с параметрами:

- Ток автоматического выключателя не более 25A;
- Отключающая способность не ниже 6 кА;
- Класс токоограничения 3.

Указанным требованиям удовлетворяют модели ABB S203, Schneider iC60N, Siemens 5SX4, либо другие модели с указанными параметрами.

2.1.3 Для защиты силовых элементов пускателя от токов КЗ рекомендуется использование предохранители класса FF, aR, gR током не более 25A.

2.1.4 Не допускается использование пускателя в помещениях с наличием токопроводящей пыли без дополнительных мер по защите пускателя от ее проникновения внутрь оболочки и на внешние клеммные соединения.

2.1.5 При проверке сопротивления изоляции внешних цепей необходимо отключить их от пускателя.

### **2.2 Подготовка пускателя к использованию**

2.2.1 Распаковать пускатель. Произвести его внешний осмотр, обращая внимание на отсутствие механических повреждений корпуса и клеммников.

2.2.2 При наличии механических повреждений корпуса (сколов, трещин, и других дефектов) пускатель следует считать неисправным. Дальнейшей проверке и включению в сеть такой пускатель не подлежит.

2.2.3 При внесении пускателя с мороза в теплое помещение оставить пускатель в заводской упаковке в помещении на 8-10 часов для того, чтобы пускатель постепенно принял температуру окружающего воздуха.

### **2.3 Использование пускателя**

2.3.1 Закрепите пускатель на вертикальной поверхности.

2.3.2 Подсоедините заземляющий проводник к болту заземления на корпусе пускателя (при наличии).

2.3.3 Убедитесь в отсутствии напряжения в питающей сети и цепях управления.

2.3.4 Подсоедините пускатель к сети и двигателю в соответствии с разделом 1.6. Подсоедините цепи управления. Цепи управления должны прокладываться отдельно от силовых цепей.

2.3.5 Подайте напряжение управления и силовое питание на пускатель и убедитесь в функционировании пускателя (работа светодиода «*ГТВ*»).

2.3.6 Выполнить настройку потенциометров (см. таблицу 5).

2.3.7 При подаче сигнала управления убедитесь, что двигатель запускается и работает индикатор «*РАБ*».

### **3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ**

**Запрещается! Производить техническое обслуживание пускателя при поданном напряжении.**

#### **3.1 Общие указания**

- 3.1.1 Техническое обслуживание пускателя производить не реже одного раза в год.
- 3.1.2 К техническому обслуживанию допускаются лица, имеющие специальную подготовку и допуск к эксплуатации электроустановок до 1000В, изучившие настояще руководство по эксплуатации.
- 3.1.3 При возникновении неисправности см. 3.4. При невозможности устранения неисправности связаться с изготовителем. Ремонт пускателя должен производиться в условиях завода-изготовителя.

#### **3.2 Меры безопасности**

**Опасно! При подаче напряжения на пускатель на клеммах двигателя присутствует опасное напряжение! Все работы с нагрузкой производить при снятом напряжении с пускателя!**

- 3.2.1 При работе с пускателем следует руководствоваться ГОСТ 12.3.019-80, «Правилами технической эксплуатации электроустановок установок потребителей» (ПТЭЭП), а также «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭЭ).
- 3.2.2 При эксплуатации радиатор пускателя должен быть заземлен.
- 3.2.3 Все работы по монтажу пускателя производить при полностью снятом напряжении питания. При этом необходимо выполнить мероприятия по предотвращению ошибочной подачи напряжения.

#### **3.3 Порядок технического обслуживания**

- 3.3.1 Работы, производимые в ходе технического обслуживания:
- контроль крепления пускателя;
  - контроль электрических соединений;
  - удаление пыли и грязи с клеммников;
  - удаление пыли и грязи с поверхности радиатора и корпуса пускателя;
- 3.3.2 При проведении внешнего осмотра не должно быть ослабления крепежных элементов пускателя, ослабления и подгорания контактов клеммных соединений.

#### **3.4 Возможные неисправности и методы их устранения**

- 3.4.1 При поиске неисправностей в первую очередь проверьте наличие напряжения управления и напряжения сети, наличие сигналов управления, соответствие их параметрам пускателя. Проверьте надежность подсоединения двигателя и цепей управления. Проверьте соответствие установленных режимов работы пускателя фактическим режимам привода.
- 3.4.2 Варианты неисправностей приведены в таблице 8.

**Таблица 8 – Неисправности и методы их устранения**

Признаки	Причина	Способы устранения
При подаче силового напряжения не работает ни один светодиод	-не подано внешнее питание 220В (МСТ-М30) или 24В (МСТ-М32) -неисправность внутренней схемы	- измерить напряжение на клеммах U220 и N (для МСТ-М30) или U24 и U0 (для МСТ-М32) -связаться с производителем.
При подаче напряжения светодиод «ГТВ» мигает однократными импульсами	- обрыв входной фазы	-измерить напряжения между фазами
При подаче напряжения светодиод «ГТВ» мигает двухкратными импульсами	-обратное чередование фаз на входе	-поменять любые две фазы сети на входе
Горит индикатор «АВР», пускатель не реагирует на сигналы управления	- срабатывание электронной защиты пускателя	Выяснить причину срабатывания защиты в соответствии с разделом 1.8 и таблицей 7.

#### 4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1.1 Пускатели в штатной упаковке транспортируются всеми видами транспорта, в том числе в герметизированных отсеках самолетов. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов С по ГОСТ 51908, в части воздействия климатических факторов 4 по ГОСТ 15150. Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

4.1.2 Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 – отапливаемые, вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах, температура от +5 до +40 °C, влажность до 80% при температуре 25 °C.

4.1.3 Перед распаковыванием после транспортирования при отрицательной температуре пускатели должны быть выдержаны в течение 8-10 часов в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150.

#### 5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект пускателя входят:

* пускатель	БМДК.648600.016	1шт.
* руководство по эксплуатации	БМДК.648600.016-03РЭ	1шт 1)
* паспорт		1шт
* упаковка		1шт.

1) но не более 10 шт на партию. Электронная версия руководства доступна на сайте

**Приложение А**  
**Габаритно-установочные размеры**  
**(обязательное)**




Рисунок А.1 – Габаритно-установочные размеры МСТ-М3х-03, МСТ-М3х-06




Рисунок А.2 – Габаритно-установочные размеры МСТ-М3х-12

**Общество с ограниченной ответственностью  
Научно-производственная фирма «БИТЕК»**



**Электротехнический отдел**

Россия, 620041, г. Екатеринбург,  
ул. Кислородная, 8

Для корреспонденции:  
620137, Екатеринбург, а/я327

Телефон: (343) 298-00-65  
Факс: (343) 298-00-65

**ЗАКАЗАТЬ**