



Кран 3-х ходовой вакуумный



Вакуумные краны применяют в различных вакуумных установках, приборах, аппаратах для соединения или разобщения отдельных частей вакуумной системы.

Необходимым условием работы является применение вакуумной смазки.

Вакуумный кран изготовлен из стекла С52-1.

Габаритные размеры

