



CENTER-317 измеритель влажности и температуры



Прибор CENTER-317 предназначен для:

- измерения температуры, температуры влажного термометра, температуры точки росы: -20... 60 °С/ -4... 140 °F;
- измерения влажности 0...99 %.

Особенности:

- высокое разрешение (0,1 %; 0,1 °С/ 0,1 °F);
- двойной дисплей с подсветкой;
- измерение min/max значений;
- удержание показаний;
- автовыключение питания;
- сдвижной защитный экран датчика.

Технические характеристики

ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С отн. влажность < 80 %		Значения
Температура (универсальный датчик)	Диапазон измерений	-20...+60 °С; -4...140 °F
	Погрешность	± 0,8 °С; ± 1,5 °F
	Макс. разрешение	0,1 °С; 0,1 °F
Относительная влажность	Диапазон измерений	0,90 %
	Погрешность	± 2,5 % (10 ~ 90 %) ± 5,0 % (<10% > 90 %)
	Макс. разрешение	0,1 %
Общие данные	Измерительный вход	1 вход
	Цифровая шкала	2 шкалы; 3 и 4 разряда
	Интерфейс	Нет
	Объем регистратора	Нет
	Интервалы регистрации	Нет
	Время установления	Температура: 10 с; влажность: 60 с
	Автовыключение	30 мин
	Источник питания	Батареи 4 шт. тип АА
	Срок службы батареи	200 ч
	Условия эксплуатации	Измерение температуры: -20...60 °С; измерение относительной влажности: 0 ... 5 °С
Условия хранения	-10 °С... 60 °С, относительная влажность не более 70 %	
Габаритные размеры	65x204x45 мм	
Масса	230 г	

Комплект поставки:

- измеритель влажности и температуры CENTER-317.
- батарея (4 шт).
- руководство по эксплуатации.
- чехол.

Опции:

- стандарт влажности: 33 %; 75 %.