

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

Ремкомплект запасных частей для гидропанели ГП-1002 (до №1014)

Комплект запасных частей ВР49.02.950-01 используется для проведения технического обслуживания гидропанелей ГП-1002 с заводскими № 1 - 1013.

Правила использования комплекта запасных частей по назначению - в соответствии с руководством по эксплуатации на анализатор натрия МАРК-1002 ВР49.00.000РЭ.

Комплект поставки

TOWINIERIN NOCINAGRA		1	
Наименование		Обозначение	Количество
Комплект запасных частей:		BP49.02.950-01	1
- кольцо	- 1 шт.;	BP43.02.004	
- клапан	- 1 шт.;	BP49.02.440	
- кольцо резиновое уплотнительное (типоразмер по ГОСТ 9833-73):			
• 004-006-14	- 2 шт.;	-	
• 020-025-30	- 2 шт.;	-	
• 018-022-25	- 1 шт.;	-	
- синтепон 0,3 г	-1 шт.;	_	
- трубка ПВХ СТ-18 Ø _{внуто} 2,5х1; L = 500 мм	-1 шт.;		
- трубка ПВХ СТ-18 Ø _{внутр} 4х1,5; L = 1000 мм	-1 шт.;		
- микрокомпрессор МКМ-7	- 1 шт.;		
- трубка термоусадочная F 32-1,5; L = 50 мм	- 1 шт.;	-	
Этикетка		BP49.02.950-019T	1